

Beschreibung der USB-Treiberinstallation für Windows 98®

Die Beschreibung gilt für folgende Geräte:

- **USB-Nano-485**
- **UBS-485-Nano/OP**



- **USB-485-Mini**
- **USB-485-Mini/OP**



- **USB-485-Mini/R**



- **Timi-USB**



Die Installation wird am Beispiel des USB-485-Mini gezeigt und gestaltet sich für jedes Gerät gleich.



e-Mail: office@cti-lean.com

Max Liebermann Straße 184, 04157 Leipzig

Telefon: +49 /(0) 3 41 / 900 41 50

Telefax: +49 /(0) 3 41 /900 41 40

Homepage: www.cti-lean.com

Stand: 26. August 2010

Inhalt

USB-Installationsanleitung für Windows 98	2
Ändern der COM Port Nummer	5
Deinstallationsanleitung der Treiber für Windows 98	9

USB-Installationsanleitung für Windows 98

Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie uns per E-mail unter office@cti-lean.com.
Zur Installation der Treiber ist es nicht notwendig, das der *USB-484-Mini mit dem 485 Bus verbunden ist*.

Bitte verbinden Sie den *USB-484-Mini* mittels USB- Kabel mit dem PC.
Der Hardware Assistent startet automatisch.



Wenn Sie die Installation fortsetzen wollen drücken Sie **Weiter**.




Drücken Sie **Weiter**.



Setzen Sie das Häkchen nur bei „CD-ROM-Laufwerk“. Legen Sie die beigefügte CD in das Laufwerk und drücken Sie **Weiter**.



Drücken Sie **Weiter**.




Der erste Teil der Installation ist abgeschlossen. Drücken Sie **Fertig stellen**.




Das Anlegen des USB Serial Port erfolgt automatisch.
Damit ist der USB-485-Mini Treiber installiert und der USB-485-Mini ist einsatzbereit.

Ändern der COM Port Nummer

Über die Systemsteuerung gelangen Sie in das System.




Durch die Treiber- Installation hat sich der USB-485-Mini in den Geräte-Manager unter „Universeller serieller Bus Controller“ und in „Anschlüsse (COM und LPT)“ eingetragen.




Um die Parameter des USB Serial Port zu ändern, markieren Sie den Port und drücken Sie **Eigenschaften**.



Drücken Sie **Port Settings**.



Drücken Sie **Advanced**.




Jetzt können Sie die COM Port Nummer auf den gewünschten Wert setzen.

Achtung !!!

Die neue COM Port Nummer darf noch nicht vergeben sein.

Deinstallationsanleitung der Treiber für Windows 98




Öffnen Sie die Systemsteuerung und dort dann Software. Suchen Sie in der Liste nach dem Eintrag **USB-485-Mini**. Markieren Sie diesen und drücken Sie **Hinzufügen/ Entfernen**.



Drücken Sie **Continue**.



Drücken Sie **Finish**.



Über die Systemsteuerung gelangen Sie in das System. Öffnen Sie dort
Universeller Bus Controller.

Markieren Sie **USB-485-Mini** und drücken Sie **Entfernen**.

Damit ist die Deinstallation abgeschlossen.